

図 1 対象施設及び職員駐車場への進入路の位置



- ・ 赤枠が対象施設、青枠は解体工事に伴い閉鎖している職員駐車場、黄線は駐車場への進入路

図 2 - 1 建物の外観（国道 153 号線から施設のデッキプレート及び 2 階部分）



- ・ デッキプレートには重機が乗ることができるほどの耐荷重がない。

図2-2 建物の外観（国道153号線から施設の全体）



- ・ 2階部分は国道から進入できる。1階部分と駐車スペースは法面に沿って設置されている。

図2-3 建物の外観（職員駐車場から施設の全体）



- ・ 1階部分の下部に駐車スペースがあり、その奥のコンクリート地中梁が土台となっている。