

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害について

1 降雨の状況

○降り始めからの累加雨量(単位:mm)

| 飯田 (アメダス) | 龍江 (市) | 山本 (市) | 上久堅 (国) | 南信濃 (アメダス) | 上村 (市) |
|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
| 173.0 | 194.5 | 180.0 | 183.0 | 288.0 | 297.0 |

※日降水量 南信濃(アメダス) 269.5mm R5.6.2 観測史上1位

日最大1時間降水量 南信濃(アメダス) 47.5mm 観測史上7位

2 避難情報

(1) 発令状況

6月2日(金)

10:55 警戒レベル3 高齢者等避難 市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
963世帯 2,587人

11:30 警戒レベル4 避難指示 市内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
963世帯 2,587人

6月3日(土)

8:01 警戒レベル4 避難指示解除

(2) 避難所及び避難者数

避難所開設数 最大 100箇所 避難者数 最大 52名(完全閉鎖 3日(金)17:30)

3 被害情報 ※令和5年6月5日(月)15時00分現在の飯田市災害対策本部確認件数

○人的被害 … 0名

○住家被害 … 1件 住宅基礎付近の露出(川路)

○床下浸水 … 3件 東野・龍江・竜丘

○非住家被害 … 3件

・千代 … 車庫の倒壊

・下久堅 … 堆肥センターの床下浸水

・上久堅 … 越久保集会施設の床下浸水

○土砂崩れ … 66件

羽場(1) 下久堅(2) 上久堅(1) 千代(1) 龍江(5) 竜丘(1) 川路(1) 三穂(9) 山本(1) 伊賀良(4)
鼎(4) 上村(22) 南信濃(14)

○がけ崩れ … 61件

下久堅(4) 上久堅(6) 千代(4) 龍江(6) 竜丘(4) 川路(7) 三穂(16) 山本(6) 伊賀良(3) 上村(1)
南信濃(4)

○地すべり … 2件 下久堅(2)

○倒木 … 12件 橋南(1) 龍江(1) 川路(3) 三穂(4) 伊賀良(2) 上郷(1)

○道路陥没 … 18件 千代(2) 龍江(1) 竜丘(2) 三穂(3) 伊賀良(2) 鼎(1) 上村(6) 南信濃(1)

○落橋 … 1件 南信濃(1)

○断水 … 22世帯 上村(16) 南信濃(6)

○農業被害 … 2件

・土砂流入による竜峡小梅、市田柿の成木樹体被害(三穂)

・土砂流入による茶の成木樹体被害(南信濃)

4 体制

6月2日(金)

- 7:40 第二警戒態勢
- 11:10 第三警戒態勢移行
- 13:00 第一配備態勢 災害対策本部設置

6月3日(土)

- 12:00 第二警戒態勢 災害警戒本部移行
- 18:00 災害警戒本部廃止

○飯田市災害対策本部会議の開催状況

- 6月2日(金) 17時00分 第1回 飯田市災害対策本部会議
- 6月3日(土) 11時00分 第2回 飯田市災害対策本部会議

5 これまでの対応

- 土砂崩落土の撤去及び倒木の除去
- 土のう及びバリケード等による道路通行規制
- 金色洞川(松尾)の内水排除作業
- 下中郷配水池系の本管仮設作業
- 八日市場橋崩落に係る水道本管・給水管仮設作業

6 今後の対応 ※令和5年6月9日(金)10時00分現在の確認箇所数(飯田市管理分)

道路

- ・路肩崩落・落橋等の復旧 33箇所
- ・崩落土の撤去及び倒木の除去等 236箇所

河川

- ・河床洗堀による護岸復旧 1箇所
- ・堆積土除去等 64箇所

公園

- ・倒木の除去 1箇所

農業施設

- ・頭首工復旧 1箇所
- ・水路閉塞等の復旧等 70箇所

農地

- ・畦畔等崩落の復旧 21箇所
- ・流入土砂の除去等 155箇所

林道

- ・路肩崩落等の復旧 31箇所
- ・崩落土の撤去及び倒木、落石の除去 50箇所
- ・路面陥没の復旧 6箇所
- ・小規模土砂崩落の復旧等 多数

水道施設

- ・下中郷配水池系の本管本復旧 1箇所
- ・八日市場橋架替に伴う本管本復旧 1箇所
- ・砂払導水管本復旧 1箇所

○八日市場橋の落橋



○名古屋山の土石流

