

損害賠償事故概要報告

(件名) 長姫町排水管破損にかかる床上浸水事故


上下水道局

- 1 発生日時：令和 3 年 8 月 15 日
- 2 発生場所：住所 飯田市長姫町 625 番地 16
- 3 被害者：吉沢 武英 様 表具店「昭雲堂（飯田市長姫町 625 番地 16）」を経営
- 4 損害賠償の額及び内容
 - (1) 金額 4,403,000 円（日本下水道協会 下水道賠償責任保険 全額対応）
 - (2) 内容
建物：襖、畳、床、板張、トイレ復旧費用
商品：屏風、額、パネル、衝立、表装用品他
家財：洋ダンス、和ダンス、その中身
廃品処分費、人件費、労務費

5 事故の概要：

令和 3 年 8 月 13 日～15 日の降雨により、コンクリート片や塩ビ管片が雨水を排水しているマンホールを閉塞させ滞水が生じ、マンホール上流側の排水管の破損部から漏水した水が被害者の所有する建物地下 1 階の床上まで浸水し、建物、商品、家財に損害を与えた。

- (1) 発生原因：マンホールの閉塞に起因した排水管破損部からの漏水
- (2) 位置図：以下のとおり



6 経過及び対応状況

日 時	状況・対応
R3 8/15 10:40	被害者より、宅地地盤陥没の通報を受信
R3 8/15 11:30	排水管理設部の地盤陥没とその上流マンホールの滞水を確認
R3 8/25	マンホール下流管口の異物を除去し閉塞解消 地盤陥没箇所において排水管のテレビカメラ調査を実施し異常なし
R3 8/27	地盤陥没箇所及びその周辺の埋戻し転圧工事実施
R3 9/14	被害者より、地下 1 階が浸水した形跡があるとの通報
同日	現場立ち合い。直接の原因がマンホールの閉塞によるものと確認できず
R3 11/8	マンホール閉塞の状況を再現し検証、地下 1 階が浸水することを確認 マンホールから上流のテレビカメラ調査を実施し排水管の破損を確認
R4 1/19	被害者からの損害賠償請求を受理
R4 2/18	下水道賠償責任保険会社へ事故報告書を提出
R4 3/1・15	鑑定業者（保険会社依頼）が被害現場を確認
R4 4/28	保険会社より算定結果を受理
R4 5/ 2	被害者と賠償額について協議し、内諾を得た