

# 令和5年6月2日 大雨への対応状況【第3報（最終報）】

令和5年6月5日 15:00 現在

令和5年6月5日 17:00 発表

飯田市災害対策本部

※アンダーラインは第2報からの追加・変更箇所です。

## 1 時系列の状況

月日	時刻	内 容
6月1日(木)	19:48	雷注意報 発表
6月2日(金)	4:41	大雨 洪水注意報 発表
	7:40	WNI 災害リスクスケール 山間部 0→2 第2警戒態勢へ移行
	8:30	松川ダムバイパス放流開始
	10:12	大雨警報 発表
	10:55	警戒レベル3 高齢者等避難 発令 対象：市内の土砂災害特別警戒区域 963 世帯 2,587 人
	10:20	WNI 災害リスクスケール 平野部 0→1
	10:40	WNI 災害リスクスケール 平野部 1→2 WNI 災害リスクスケール 山間部 2→3
	11:00	遠山川(平岡)水防団待機水位 到達
	11:10	土砂災害警戒情報(飯田)発表 第3警戒態勢へ移行、市災害警戒本部設置
	11:30	警戒レベル4 避難指示 発令 対象：市内の土砂災害特別警戒区域 963 世帯 2,587 人
	11:44	洪水警報 発表
	11:50	【水防団】 18分団 待機準備 3名確保指示
	12:20	WNI 災害リスクスケール 山間部 3→4
	12:40	長野原 587-1 水路から水があふれている→15:20 土木課対応済み
	12:45	上村郵便局北へ 20m付近 土石流発生 国道152号全面通行止め 上村 603-2
	13:00	第一配備態勢へ移行 市災害対策本部設置
		三穂郵便局付近 土砂崩れ発生
		東新町 1-45-2 水路から水があふれている→人家への影響なし
桐林 1036-1 水路から水があふれている→土木課対応中		
下虎岩 1098 法面崩落→土木課対応中		
鼎切石 3887-1 水路から水 土木課確認 水あふれなし		
千栄 2460-2 上段休耕田 井水から田へ流入→被害状況不明		

	<p>【浄水場等情報】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妙琴浄水場 沈砂池濁度 230 まで上昇→活性炭の注入開始</li> <li>・野底配水池 原水濁度上昇により取水停止</li> <li>・沢城浄水場 原水濁度上昇により取水停止</li> <li>・本村分水層 原水濁度上昇により取水停止</li> </ul>
13:05	<p>【水防団】</p> <p>4・5・6・7・11・12・16分団 3名詰所待機準備を指示</p>
13:10	<p>松尾城 5022-3 河川氾濫</p> <p>川路 2796-30 市道に土砂が流出→14:45 業者対応中</p> <p>WNI 災害リスクスケール 平野部 2→3</p>
13:15	<p>内水排除出動 市職員 15名</p> <p>北方 472-1 水路から水があふれている→14:45 土木課対応済み</p> <p>遠山川水防警報（出動）</p>
13:22	伊豆木 4384-1 法面崩落
13:30	<p>林道鳩打線 通行止め（連絡済み）</p> <p>飯田南木曾線 通行止め（連絡済み）</p> <p>川路 2873-29 宮ヶ洞沢川 河川護岸（法面）の崩壊→現地確認済み</p>
13:32	<p>県道米川飯田線 全面通行止め</p> <p>→飯田建設事務所 対応依頼済み</p>
13:35	<p>松尾樋門閉鎖 祝井沢川樋門、金色洞沢川（下毛樋門）</p> <p>【水防団】</p> <p>4・5・6・7・11・12・16分団 詰所待機指示</p>
13:36	<p>龍江 8030-2 土手崩落→土木課対応中</p> <p>高瀬建築所上で農地法面が2か所、その西側の農地法面1か所が崩落。出水により床下浸水。</p> <p>西側農地法面崩落により、用水路の一部が閉塞。</p> <p>→水路部分の土砂排土を依頼。</p>
13:40	鼎下山 車川 あと 30 cmでオーバーフロー
13:55	山本 箱川上平 783-1 から 500m 土砂崩れ 14:58 土木課 対応中
13:58	<p>千代自治振興センター入口付近（米川飯田線） かけ崩れ 全面通行止め（連絡済み）</p> <p>→13:58 土木課対応中 → 県道の法面であることを確認。飯田建設事務所へ対応を依頼</p>
14:00	八幡町 551 側溝が氾濫
14:02	上久堅 9015-1 かけ崩れ→対応不明
14:05	【浄水場等情報】 風越貯水槽 原水濁度上昇により貯水池へ流水しないよう排水
14:09	桐林 1013-1 床下浸水 伊賀良消防署対応
14:10	<p>大瀬木 2337-1 水路から水があふれている→国県対応中</p> <p>→16:00 対応済み</p> <p>上郷別府 3340-2 水路から水があふれている→維持管理課対応中</p>

	WNI 災害リスクスケール 山間部 4→5
14:14	【水防団】 6分団 3名参集
14:15	【水防団】 7分団 3名参集
14:19	下殿岡 1219-1 水があふれている→対応不明
14:20	13:10 松尾城 河川氾濫 続報 松尾自治振興センターと自主防災会で応急対策済み
14:25	【水防団】 8分団 地区要請にて3名 土嚢積み完了 16分団 3名参集
14:30	上殿岡 67-2 玄関まで水が来ている→区に対応を依頼 【水防団】 18分団 詰所持機支持 消防団本部 2名参集 5分団 13名参集
14:40	伊豆木 県道 491 号線 小笠原書院付近 土砂崩れ 車通行可 鼎下山 823-4 セブンイレブン付近 車道の中央部分が盛り上がっている 車両通行可（住民より）→土木課対応中
14:42	松尾城 4052-2 水路からあふれた水が松倉宅へ浸水→土木課対応済み
14:43	内水排除 2号車1つ目のポンプ車 排水開始 立石 175 立石日枝神社横 土砂崩れにより水路から水があふれている→業者依頼済み
14:47	伊豆木 4353-1 水があふれている
14:49	内水排除 2号車2つ目のポンプ車 排水開始 伊豆木 384 市道の山側（傾斜地）から土砂流入 通行不可 バリケードにて通行止め 龍江 3094 自宅付近でがけ崩れ発生 水路から水があふれている
14:50	内水排除 国と県にポンプ車出動要請 伊豆木 429 付近 2か所がけ崩れ→1か所は市道に土砂流入 → 土砂除去済み もう1か所は農地に土砂流入
14:55	内水排除 1号車1つ目のポンプ車 排水開始
14:57	上久堅 1158-1 畑土砂崩れ 法面崩落し土砂が水路へ
15:00	【浄水場等情報】 ・沢城浄水場 浄水場に原流流入しなくなった ・米川浄水場 原水取水停止 ・妙琴浄水場 沈砂池濁度 1,000、着水井濁度 600

	<p><b>【水防団】</b>  消防団本部開設  参集分団へ地区内巡視を指示  参集人数：4分団3名、8分団3名、11分団4名、12分団7名</p>
	上川路路肩崩落 L=20m
	伊豆木 4501-5 がけ崩れ
	伊豆木 2574 市道路肩崩落
	伊豆木 2615 土砂崩落
15:04	内水排除 1号車2つ目のポンプ車 排水開始
15:05	上久堅 3706-6 がけ崩れ 土砂少量のため自力で排土
15:15	遠山川水防警報（出動）
	<p><b>【水防団】</b>  18分団5名参集</p>
15:18	山本 2255-1 付近 擁壁の先に水が溜まっているが流れている状況
15:20	内水排除 1号車3つ目のポンプ車 排水開始
15:20	土砂災害警戒情報（上村・南信濃） 発表
15:21	県道南木曾線 大休 松川ダム付近 土砂崩れ（羽場自治C確認中）
15:24	内水排除 1号車4つ目のポンプ車 排水開始
	中村 2599 がけ崩れ
15:28	毛賀沢川と金色洞沢川の合流点付近のビニールハウス冠水
15:30	砂払配水池 取水停止
	松尾寺所 5745-1 井水増水による氾濫
	〃 5773-1 思井川支流増水による民地の陥没
	伊豆木 1117-2 倒木により道が完全に遮断されている
15:32	上川路 281-2 法面が崩落し道路へ 市道竜丘23号通行止め→土木課現地確認済み、維持管理課対応中
15:35	<p><b>【水防団】</b>  17分団4名参集  12分団、17分団 土嚢積み</p>
15:40	下久堅堆肥センター 10cm程度 浸水被害
	南和田十原地区 孤立 南信濃地区土砂崩れ多発
	15:20現在 天竜峡水位 13.10m水防団出動中
15:43	龍江 9314-4 がけ崩れ
15:52	上久堅 5763 がけ崩れ→17:40バリケードにて通行止め
	山本箱川 1549 法面崩落により通行止め→業者対応依頼済み

15:55	宮ノ上 4049-3 自宅に雨水が流れ込んでいるため止水処理をお願いしたい→すぐに対応不可→本人応急措置 個人宅に雨水流入
15:56	上久堅 232 がけ崩れ→17:25 県建設事務所へ対応依頼済み 【水防団】 10分団 5名参集
15:57	下久堅柿野沢 1975-3 地すべり
16:00	<b>天竜川上流氾濫注意情報 発表</b> 上久堅 985-1 がけ崩れ、バリケードにて通行止め 川路 5589-6 がけ崩れ 家の周りが崩れており基礎が見えている →避難済み 時又地籍で用水路のコルゲートが破損し、水が溢れて住宅敷地に流れ込む→土木課連絡済 虎岩 1233-1 地すべり→現地確認済み（維持管理課）
16:01	川路 1287-3 土溜法面崩落、バリケードで通行規制→16:45 土木課現地確認済み、後日再調査
16:03	大休 1508 出水→現地確認済み（維持管理課）
16:04	龍江 8222-1 市道龍江 188 号 がけ崩れで通行止め
16:20	追手町 2-638-7 出水→土木課現地確認済み、自力で解消 <b>伊久間（天竜川）水防警報（出動）</b>
16:30	川路 992-1 出水法面崩落し水路断面を阻害→後日対応
16:32	龍江 4148 がけ崩れ→側溝がせき止められ水があふれる 自宅敷地に流入→自ら処置したためさらなる流入なし
16:58	千代 540-1 出水 黒石ため池で越水の危険 現場確認（土木課）→ <b>水防団出動済み</b>
17:00	第1回市災害対策本部会議 開催 <b>WNI 災害リスクスケール 平野部 3→4</b>
17:02	152 号矢筈トンネル入口～上村 法面崩落 赤石林道全面通行止め 龍江 7244 がけ崩れ→道路通行支障なし→市道龍江 168 号
17:12	上久堅 9295 畑から土砂崩れ
17:28	龍江 28-22 市道龍江 61 号 道路崩落
17:30	千代 135 車庫が土砂にのまれた。人的被害なし 【水防団】 地区内巡視終了
17:34	南信濃和田 422-1 がけ崩れ 押出橋入口 50m上付近土砂崩落
17:37	南信濃南和田 387 がけ崩れ 柴原商店前国道 418 号線土石流発生→通行止め

17:46	南信濃木沢 110 がけ崩れ 八日市場バス停付近 橋南方面 土砂により国道の8割がふさがれている
17:53	川路 2963-3 がけ崩れ 県道田中乱橋線 路肩崩落
17:57	川路 6128-5 がけ崩れ 川路 67 号線 路肩崩落
18:00	龍江 7579-4 同 7574-1 付近にて土砂崩れ 18:15 商業観光課 現場確認 上記番地付近の遊歩道で土砂崩れ(長さ 20m 幅 5m) けが人等人身被害なし 土砂により遊歩道の手すりの一部破損 天竜峡遊歩道 通行禁止措置済み(16:30 完了)
	18:00 時点 消防団 59 名待機
18:20	上村上町 上村川の護岸が削れている
18:24	上村程野 土砂崩れ 国道 152 号は通行可 市道は土砂あり
18:30	南信濃木沢 504 がけ崩れ 白山神社前の沢から市道に土砂流出 → 現地確認 下方の集落に土砂流出の危険なし
	久米 1337-4 がけ崩れ通行止め
	川路 川に向かってがけ崩れ発生 道路への影響はない →21:09 倒木の危険性あり
18:32	南信濃和田 596 出水 小池沢土砂流出の危険あり 周辺自治会へ避難連絡、水防団にも警戒依頼
18:49	柿野沢 98-1 がけ崩れ 私有地より道路への土砂流入 国道 256 号は通行止め
19:10	伊豆木 161 法面 2 箇所崩落しバリケードにて通行止め
19:16	伊豆木 1618 法面および路肩崩落 バリケードにて通行止め
19:20	下瀬 95-3 土砂崩れ
19:22	伊豆木 1714-1 法面および路肩崩落 バリケード通行止め (土木課現地確認済み)
19:30	川路 3985-4 観音沢川へ倒木あり
	松尾久井 2305 九十九井の増水により石積みが浮いている
19:38	立石 1093-4 土砂崩れ、倒木、通行止め
19:40	下瀬 73-33 市道路肩崩落→業者にバリケード設置依頼、通行止め (土木課現地確認済み)
19:45	伊豆木 277-1 法面崩落軽車両通行可(土木課現地確認済み) 伊豆木 3295 路肩崩落 バリケードにて通行止め
19:50	下瀬 140-1 民地法面崩落 泥水が下段住宅の池に流入
19:51	上村下栗 土砂崩れ 林道赤石線 通行不可
19:55	箱川 がけ崩れ 2 箇所(詳細不明)

	19:56	しらびそ高原 取水施設付近で土砂崩れ 全面通行不可
	19:56	下瀬 109-1 農地（柿畑）法面崩落 土木課現地確認済み 伊豆木 3601 路肩崩落のためコーン設置 車両通行可
	20:00	伊豆木 4304 水路がつまり水量が多い→明日再度確認 内水排除動員 15名→9名
	20:14	5分団 金色洞沢川に非常線配備→22:00 非常線解除
	20:18	伊豆木 424-2 農地法面崩落（土木課現地確認済み）
	20:26	千栄 2069-1 がけ崩れ、通行止め
	20:33	長野原 573-2 水路継ぎ目から溢水 →水量が収まったため様子見
	20:40	遠山川水防警報（準備）を解除
	21:15	千代 515-5 がけ崩れ、カーブミラー破損
	21:38	鼎名古熊毛賀沢土手の崩落3か所 内一か所道路通行不能→明朝確認
	22:00	伊豆木 735 がけ崩れ
	22:09	伊豆木 3547-5 がけ崩れ
	22:14	伊豆木 4946-1 がけ崩れ
	22:17	下瀬 69-2 土砂崩れ、倒木、通行止め
	22:41	停電（上村、南信濃木沢、和田の一部）800戸 → 22:42 復旧
	23:00	内水排除のための市道通行止め解除（水神橋～弁天橋）
	23:22	祝井沢川 内水排除班 国のポンプ車 撤収
	22:51	上村 437-5 路肩崩落（L=37m） 水道管破損 → 車両通行 水道仮復旧完了
6月3日（土）	0:45	内水排除 金色洞沢川 職員3名、祝井沢川3名に縮小
	1:00	伊豆木 801 個人宅裏の山が崩れて屋根の一部損壊
	2:06	洪水警報解除、洪水注意報発表
	3:45	下毛賀樋門全開放
	4:00	土砂災害警情報（上村・南信濃）解除
	4:28	雷注意報解除
	4:30	水の手町 641-39 倒木 片側通行止め、業者対応中
	6:00	内水排除撤収（維持管理課2名は課で待機）
	6:19	上郷黒田 4158 倒木電線切れる
	6:20	上村程野 程野農事生活センター南側から土砂流出 →国道通行可能
	6:40	【水防団】 4・5・6・7・11・12・16分団 3名待機指示

7:13	上村程野 16-15 先 土砂崩れ→通行止め、1軒孤立 上村 166 号線 伊賀良中村 3441-3 付近 田んぼに土砂流入
7:21	川路 2819-4 先 倒木
7:24	虎岩 2365-3 がけ崩れ → 通行止め 市道 1-63 号嵯峨坂線
7:30	遠山川水防警報 (解除)
7:39	上村下栗 土砂崩れ、通行止め 林道赤石線 山本箱川 226 市道横の法面崩落 → 通行可能
7:40	WNI 災害リスクスケール 平野部 4→3
7:45	土砂災害警戒情報 (飯田) 解除
7:45	上郷山田グランド付近緊急停電 対象 16 世帯ほど 中電広報車で周知 →山田グランド体育館を除き復旧 (9:39 受信)
7:46	鼎名古熊 800-30 土砂崩れ
8:01	大雨警報解除、大雨注意報発表 警戒レベル 4 避難指示 解除
8:02	川路 3583-5 倒木 (河川・道路への影響なし)
8:34	駄科 1228-9 新川左岸の護岸崩れ (河川閉塞なし)
9:00	大瀬木 2626-98 別荘地敷地内で倒木
9:03	山本 5866 市道山本 104 号線 土留法面崩落 →通行可能
9:04	桐林 2122 農地法面崩落
9:07	駄科 2032-3 法面崩落による水路閉塞
9:30	地区拠点班 10:00 解散 (地域自治振興課経由で連絡)
9:30	県道阿南湖岸線 通行止め解除 天龍村～上村郵便局間 通行可能
9:31	高陵中学校南 通学路に倒木
9:41	時又 133-3 市道竜丘 252 号線の道路側溝脇が出水により洗掘
9:47	龍江 7454-1 市道龍江 162 号線で倒木 公園トイレ屋根に穴と瓦の破損を確認。遊歩道への影響なし。
10:00	伊豆木 863-4 琴原線三穂側に倒木
10:02	鼎名古熊 1189-6 コルゲートが破損し、周辺に土砂が流出
10:15	下久堅南原 662-1 田んぼの土手が崩落
10:28	上村程野 大島河原キャンプ場に土砂流入
10:44	上久堅 1905-2 付近 護岸陥没
10:48	佐倉神社付近 神社裏手の桜が倒木 → 対応済



10:48	下久堅下虎岩 35-1 柿畑の法面崩落 (L=20m、H=10m) により、北の沢川を閉塞する恐れあり
11:00	第2回市災害対策本部会議 開催
11:16	三穂下瀬 140 付近 土砂崩れ
11:33	立石 665 土手崩落により水路に土砂堆積 水路の畦畔から崩落 (L=4m・H=2m)
11:55	下殿岡 616 道路陥没 (2×2×1.5) → 通行止
11:56	南信濃 八日市場橋 落橋
11:59	下殿岡 618-2 付近 市道伊賀良 66 号線付近にて陥没
12:00	市災害対策本部廃止、市災害警戒本部へ移行 第2警戒態勢へ移行
13:16	千代 河川へ土砂流入
13:24	千代 路肩崩落により市道に土砂流入
13:26	千代 路肩崩落により道に土砂流入
13:57	中村 3218-1 法面崩落により道路が閉塞
14:00	下久堅南原 南原大井の取水口の少し下流で水路内堆積
14:07	鼎切石 5190-2 大井川に流木が詰まり水が溢れる → 4日 8:00 断面を阻害する流木撤去済
14:19	下久堅下虎岩 581-1 市道下久堅 293 号線 喬木村境で石積と土砂崩落 → 片側交互通行
15:00	三日市場 1675-1 水田の畦畔崩落 (W=3.0m、H=1.6m) 中村 3376-6 支障木と土砂により、約 30m にわたり U20 側溝と土側溝に堆砂 三日市場 1024-14 護岸陥没箇所あり (W=0.4m、H=0.4cm) 河川内の支障木撤去済 南信濃木沢 国道 152 号 八日市場バス停付近で土砂流出 → 水道断水 (南信濃自治振興センターから飲料水提供済)、車輛通行不可 人的被害なし
15:15	南信濃木沢 692-24 路肩崩落 L=50m (無堤箇所、露岩部を除くと L=32m)
15:55	三日市場 1728 水路への土砂流入
15:59	中村 1603-1 法面崩落により水路に土砂堆積 (浚渫量 約 50 m <sup>3</sup> )
16:23	千代 よこね田んぼ 水田法面崩落
16:47	伊賀良中村 小茂都計川にて土砂堆積 (水は通っている)
17:00	国道 152 号上村郵便局付近 片側交互通行開始
17:16	大雨注意報解除
17:30	中郷コミュニティセンター避難所閉設

	18:00	第2警戒態勢解除、市災害警戒本部廃止
6月4日(日)	11:28	上川路 677-3 路肩崩落 L=15m
	11:32	南信濃木沢 489-3 木沢多目的広場敷地土砂流入→遠山砂防と対応協議
	11:37	長野原 102-25 路肩崩落
	12:13	伊豆木 396-3 市道三穂 162号線と166号線交差点にて道路陥没。車輛通行困難。
	13:56	上村 2-28 蛇洞沢川左岸のブロック積み護岸が崩れ道路崩落。右岸側も一部基礎洗堀あり。
	14:30	下中郷地区 16戸 断水解除
	14:38	南信濃木沢 689-5 土砂崩落により通行不可
	14:40	上村 339-2 ガードレール L=12m 破損
	14:55	上村 549-1 ガードレール L=8m、12m 破損 路肩崩落 L=4m,H=2m
	15:05	桐林 1338-4 がけ崩れ
	15:53	上村 166号線 田ノ半場 路面へ土砂流入 3箇所 → 通行可能
	16:02	上村程野 ホウラ沢川 土砂堆積し閉塞
	16:07	上村程野露頭 路肩崩落 → 通行可能(バリケード設置)
	16:12	上村 1号線 八平 路面洗堀
	16:21	上村 1号線 大平 山より土砂流出 側溝閉塞 5箇所
	16:28	上村 1号線 4号交差点下 沢より道路へ土砂流出
	16:35	上村 1号線 程野御池 山より土砂流出 側溝閉塞 2箇所
	16:38	上村 1号線 池の沢 路肩下崩落及びクラック発生 → 道路には今の所影響なし。水が入らない対策必要。
	16:45	上村 1号線 国有林 ロックネット内への土砂崩落 → 通行可能
	16:49	上村 1号線 水道施設 沢より土砂流出 → 通行可能
16:53	上村 4号線 蛇沢川 川から道路への土砂流出	
17:02	上村 4号線 蕨平上 路肩崩落 → 通行可能	
18:00	南信濃南和田(名古屋) 国道418号 規制解除	

※WNI：(株)ウェザーニューズの略称

2 降雨状況 (6月5日 15時00分時点) ※第2報から変更無し

【単位：mm】

	飯田 (アメダス)	龍江 (市)	山本 (市)	上久堅 (国)	南信濃 (アメダス)	上村 (市)
降り始めからの累加雨量	173.0	194.5	180.0	183.0	288.0	297.0

※龍江、山本、上村の雨量計は、飯田市が独自に設置

※日降水量 南信濃 (アメダス) 269.5mm 観測史上1位

※日降水量 飯田 (アメダス) 164.0mm 観測史上8位

※日最大10分間降水量 南信濃 (アメダス) 14.5mm 観測史上6位

※日最大1時間降水量 南信濃 (アメダス) 47.5mm 観測史上7位

※月最大24時間降水量 飯田 (アメダス) 164.0mm 観測史上9位

3 最高水位 (6月5日 15時00分時点) ※第2報から変更無し

【単位：m】

箇所	市田 (天竜川)	伊久間 (天竜川)	天竜峡 (天竜川)	和田 (遠山川)	平岡 (遠山川)	上茶屋 (松川)
最高水位	1.83 (6/2 17:00)	2.58 (6/2 17:00)	14.56 (6/2 18:00)	2.61 (6/2 16:00)	4.55 (6/2 16:00)	1.54 (6/2 15:00)
参考	水防団待機水位 0.70	水防団待機水位 1.40	水防団待機水位 9.70	水防団待機水位 2.00	水防団待機水位 2.40	水防団待機水位 1.80
	氾濫危険水位 3.60	氾濫注意水位 1.70	氾濫危険水位 16.20	氾濫危険水位 4.50	氾濫危険水位 5.50	氾濫危険水位 2.90

※現在はそれぞれ水位低下。

4 被害状況まとめ 6月5日 15時00分時点

【人的被害】 0名

【物的被害】

住家被害 1件 (住宅基礎付近の露出 (川路))

住家被害 1件 (車庫の倒壊 (千代))

住家床上浸水 0件

住家床下浸水 3件 (龍江、竜丘、宮ノ上)

非住家床下浸水 1件 (下久堅)

【土砂崩れ】 66件

【がけ崩れ】 61件

【地すべり】 2件

【倒木】 12 件  
【陥没】 18 件

5 避難所開設状況 6月5日 15時00分時点  
0 箇所、0 世帯 0 名  
 100 箇所、避難者 25 世帯、52 名 (6/2 21:00) ※最大  
避難所開設、避難者なし (6/5 15:00 現在) ※完全閉鎖 3日 17時 30分

6 ライフライン

(1) 電力供給の状況

停電 上村、南信濃木沢、和田の一部 (800 戸) → 6/2 22:42 復旧  
 停電 上郷黒田山田グランド付近 → 6/3 9:10 グランド体育館を除き復旧

(2) 水道

上村下中郷 断水 16 世帯 (※6/4 14:30 断水解除)

(3) バス

○広域バス遠山郷線

【運休する期間】 6月2日(金曜日)より当面の間 →6/4 18:00 から運行開始

○広域バス平岡線

【運休する期間】 6月2日(金曜日)より当面の間 →6/4 18:00 から運行開始

(4) 道路

【通行止め情報】 6/5 15:00 時点

- ・国道 152 号 通行止め (上村郵便局前) 6/3 17:00 片側交互通行開始
- ・国道 418 号 通行止め (名古山) 6/4 18:00 解除
- ・(主)米川飯田線 通行止め (龍江地区県道のり面崩落) 6/3 8:00 規制解除
- ・(主)飯田南木曾線 通行止め (松川ダムより木曾側、沢から土砂流出) 6/3 9:00 規制解除
- ・(一)米川駄科線 通行止め (荻窪地区のり面から土砂流出) 規制解除 6/3 10:00 規制解除
- ・県道阿南町湖岸道路 規制解除 (6/3 9:30 受信)
- ・県道上飯田線 規制解除 (6/3 12:00 受信 矢筈トンネルから喬木村氏乗)
- ・水神橋～弁天橋 市道 規制解除 (6/2 21:00)
- ・林道 鳩打線 通行止め

8 飯田市の態勢

6/2 11:10	市災害警戒本部設置
13:00	市災害対策本部設置
6/3 12:00	市災害対策本部廃止、市災害警戒本部へ移行
18:00	市災害警戒本部廃止

- ・水防団 4・5・6・7・11・12・16・18分団 地区内巡視 6月2日 15:10～17:30  
5・12・13・17分団 災害対応
- 4・5・6・7・10・11・12・16・17・18分団 地区内巡視 6月3日 6:45～9:30  
6/3 9:30 閉設

## 9 その他

### (1) 水道被害状況

- ・浄水場等での取水停止（野底、沢城、米川、砂払、本村分水槽）→3日夕方までに解消。
- ・下中郷の断水（16世帯）→4日断水解消。
- ・上町浄水場系の断水→3日補修工事完了
- ・八日市場橋崩落により5戸断水。6日仮設工事着手。
- ・砂払導水管（牛踏張水管橋）漏水（2箇所）、今週中に工事予定。