

令和7年5月2日（金）

飯田市 PRESS RELEASE



路面下空洞調査で把握した空洞の補修工事が完了しました



飯田市では、突然発生する道路陥没の主な原因である路面下の空洞を把握するため、飯田市指定緊急輸送路及び緊急輸送路を補完する路線並びにリニア中央新幹線の本線トンネル上となる市道を対象に、令和5年度から路面下空洞調査を実施しています。道路下の空洞が大きくなる前に補修工事を行うことで、交通の安全確保に繋がります。

【令和6年度調査と対応状況】

- ・一次調査 L=64km、二次調査 42カ所を実施
- ・42カ所の二次調査の結果から、路面陥没発生への可能性をⅠ（高）、Ⅱ（中）、Ⅲ（低）の3ランクに区分
- ・Ⅰランク判定となった緊急度の高い3箇所は、令和7年3月中に補修工事を完了
- ・補修箇所は、東野、松尾、鼎地区で各1箇所

【調査概要】

- ・計画期間：令和5(2023)年度から令和9(2027)年度の5カ年計画
- ・調査延長：274km
- ・事業費：110,000千円
- ・調査方法：一次調査：空洞探査車（車載型地中レーダ）
二次調査：小型探査機（ハンディ型地中レーダ）
削孔確認調査（ボーリング削孔、スコープ調査装置）

添付資料の有無

- なし あり（別添のとおり）

市ウェブサイトへの掲載

- ID ()

- 後日掲載（5月2日頃）

発表の趣旨

- 政策・施策・事業等の発表

- イベント等の事前告知

- 当日の取材依頼 市民・対象者等に対する周知依頼

- イベント・事故等の事後告知

- その他



リニアがもたらす大交流時代に「くらし豊かなまち」をデザインする

合言葉はムトス
誰もが主役 飯田未来舞台

IIDA CITY <https://www.city.iida.lg.jp/>

問い合わせ

建設部 維持管理課 維持係




担当：丸山

TEL：0265-22-4511(内線 2734)

FAX：0265-23-4414

mail：ijikanri@city.iida.nagano.jp

位置図及び現場写真(空洞補修箇所)

<p>地先</p>	<p>飯田市宮ノ上3920 (宮ノ上児童遊園付近)</p>	<p>路線名</p>	<p>市道飯田422号線</p>
 <p>凡例 ● 異常信号位置 ➡ 写真撮影方向</p>			
<p>地先</p>	<p>飯田市鼎下山907-1 (西鼎交差点付近)</p>	<p>路線名</p>	<p>市道1-8号飯田下山線</p>
 <p>凡例 ● 異常信号位置 ➡ 写真撮影方向</p>			
<p>地先</p>	<p>長野県飯田市松尾城4014 (松尾自治振興センター付近)</p>	<p>路線名</p>	<p>市道2-54号城上溝線</p>
 <p>凡例 ● 異常信号位置 ➡ 写真撮影方向</p>			