



「中央新幹線長野県駅（仮称）新設工事に伴う土曾川橋りょうへの要対策土活用に関する確認書 第3条3項」に基づく施工写真報告（P1）

本資料は、「中央新幹線長野県駅（仮称）新設工事に伴う土曾川橋りょうへの要対策土活用に関する確認書 第3条3項」に基づき、施工写真を報告するものである。なお、本資料の対象はケーソン基礎（P1）への投入工事である。

＜作業実績＞

- ・2025年6月9日：ケーソン基礎（P1）への投入工事開始
 - ・2025年7月7日：ケーソン基礎（P1）への投入工事完了
- ※投入土量：約1,000m³

＜構造図＞



<施工写真>

①工事前



ケーソン基礎（P1）平面図



ケーソン基礎（P1）施工写真



ケーンソン基礎（P1）施工写真



ケーンソン基礎（P1）施工写真

②工事中



ケーソン基礎 (P1) 平面図



ケーソン基礎 (P1) 施工写真（漏出防止措置）




ケーソン基礎（P1）施工写真



ケーソン基礎（P1）施工写真 ※Aより撮影

③工事完了



ケーンソン基礎 (P1) 平面図



ケーンソン基礎 (P1) 施工写真 ※A より撮影

<参考>




工事ヤードへの搬入状況



取卸し場への仮置き状況



クレーンによるケーソンへの投入状況 1



クレーンによるケーソンへの投入状況 2



ケーソン内部での土嚢開封状況 1



ケーソン内部での土嚢開封状況 2