

# 令和8年6月2日～ 台風第6号への対応状況【第2報・最終報】

令和8年6月3日 15:00 現在

令和8年6月3日 16:00 発表

飯田市危機管理課

## 1 時系列の状況 ※下線部は、第2報・最終報として追記

月日	時刻	内 容	
6月1日 (月)	17:08	台風36時間前安全・安心メール	
6月2日 (火)	12:18	台風24時間前安全・安心メール	
	<u>18:20</u>	<u>雷注意報、強風注意報発表</u>	
	18:47	倒木の通報① 水の手町ホテルしろした付近、車両通行不可。警察、消防へ通報済	
	19:05	倒木に対し、業者依頼済（維持管理課）→ 警察通報済	
	20:54	倒木対応完了し交通開放 → 警察連絡済	
	<u>21:53</u>	<u>レベル2大雨注意報、土砂災害注意報発表</u>	
	22:00	<u>第2警戒態勢 3名 上村 2名、南信濃 2名 → 配備完了</u>	
	22:30	松川ダム 洪水警戒体制	
6月3日 (水)	1:30	WNI リスクスケール0→2（山間部）	
		2:00	WNI リスクスケール0→2（平野部）
		4:30	WNI リスクスケール2→3 山間部
		5:10	倒木の通報② 駄科40-6付近。警察より維持管理課へ通報済
		5:39	業者へ対応を依頼
		6:20	WNI リスクスケール2→3（平野部）
		6:23	5:10発生駄科の倒木②について、業者到着までの交通整理をしてほしいと警察から連絡 → 維持管理課へ警察と連絡をとるよう依頼
		7:08	倒木の通報③ 龍江自治振興センターから竜東中へ行く（天竜峡停車場下平線）道沿い → センター長から連絡あり。センター所長現場に向かう。 → 消防通報済。維持管理課連絡済
		7:10	WNI リスクスケール3→2（平野部）
		7:22	倒木の通報④ 大瀬木山麓線を飯田方面へ右折した先。警察より（2070番地付近）→ 維持管理課・消防連絡済
		7:25	WNI リスクスケール2→3（平野部）
		7:40	上村小、遠山中学校休校、和田小は10時登校。保育園も通常
		7:46	大瀬木の通行止めは片側。交差点から100m付近 山側からたおれている。国道情報センターより
		7:51	大瀬木の倒木現場で渋滞発生中。市民から電話
		7:54	倒木の通報⑤ 龍江の倒木③現場付近で新たに倒木 NTT線に接触中。
		7:54	倒木③について、中電に対応依頼
	7:57	倒木の通報⑥ 下久堅下虎岩北原の県道→建設事務所に通報	
	<u>8:15</u>	<u>WNI リスクスケール2→3（平野部）</u>	
	8:15	高速バス一部運休（新宿線、長野線）	
	8:15	龍江倒木⑤について、NTTへ対応依頼	
	8:16	倒木の通報⑦ 下久堅下虎岩825-5、片側交互通行、建設事務所へ対応依頼	

6月3日 (水)	8:20	道路上に枝葉が散乱しているとの通報。時又地籍米川県道飯田線沿い→通行人からの入電 建設事務所は既に対応中。
	8:26	<a href="#">WNI リスクスケール 2→3 (平野部)</a>
	8:28	倒木による停電 (龍江、下久堅、千代) 300 戸
	8:50	倒木⑧の通報 馬場町3丁目 411 付近市道、維持管理課に対応依頼
	9:10	<a href="#">WNI リスクスケール 3→2 (平野部)</a>
	9:17	倒木の通報⑨ 龍江 5602-11 付近市道が通行止め。(通行人通報)
	9:35	<a href="#">WNI リスクスケール 2→0 (平野部)</a>
	9:40	倒木の通報⑩ 龍江県道 492 号上→飯田建設事務所に情報提供、撤去依頼済み
	9:45	倒木の通報⑪ 下久堅下久堅伊那南部広域農道上→11:00 撤去作業完了
	9:51	倒木の通報⑫ 下久堅下条米川飯田線上、片側交互通行可能、県へ依頼済み
	9:56	倒木の通報⑬ 千栄 363 付近→伐採通行可能
	9:56	倒木の通報⑭ 下久堅柿野沢 119-8 付近国道 256 沿い。(警察通報 9:50) →中電連絡済み
	10:01	倒木の通報⑮ 千栄 1410-2 東側→撤去済み復旧
	10:06	<a href="#">雷注意報解除</a>
	10:14	倒木の通報⑯ 龍江 9613 南側→業者対応依頼中
	10:18	倒木の通報⑰ 南信濃木沢芦沢ゲート南側→業者手配中
	10:19	倒木の通報⑱ 川路 5093-5 天龍峡テニスコート東側、大型車の通行が困難
	10:35	停電 下久堅地区 40 戸 (原因調査中)
	11:10	<a href="#">レベル 2 大雨注意報解除</a>
	11:59	停電復旧 (龍江)
	13:52	崖崩れ 上久堅蛇沼、のり面が河川に崩落し、川幅が狭まっている。
	14:30	<a href="#">レベル 2 土砂災害注意報解除</a>
	14:50	<a href="#">第 2 警戒態勢解除</a>

※WNI : (株)ウェザーニューズの略称

2 降雨状況 (6月3日 13時00分時点 ※以後降雨観測されず)

【単位：mm】

	飯田 (アメダス)	山本 (市)	上久堅 (国)	南信濃 (アメダス)	上村 (市)
降り始めからの累加雨量	60.0	75.0	34.0	69.5	56.5

※龍江、山本、上村の雨量計は、飯田市が独自に設置  
 ※市内最大1時間雨量 南信濃(アメダス)11mm

3 最高水位 (6月3日 15時00分時点)

【単位：m】

箇所	市田 (天竜川)	伊久間 (天竜川)	天竜峡 (天竜川)	和田 (遠山川)	平岡 (遠山川)	上茶屋 (松川)
最高水位	-0.17 (6/3 14:00)	-0.59 (6/3 15:00)	4.10 (6/3 15:00)	0.29 (6/3 13:00)	2.06 (6/3 13:00)	0.39 (6/3 7:00)
参考	水防団待機水位 0.70	水防団待機水位 1.40	水防団待機水位 9.70	水防団待機水位 2.00	水防団待機水位 2.40	水防団待機水位 1.80
	氾濫危険水位 4.00	氾濫注意水位 1.70	氾濫危険水位 16.30	氾濫危険水位 4.50	氾濫危険水位 5.50	氾濫危険水位 2.90

4 被害状況まとめ

【人的被害】 0名

【物的被害】 住家被害0件

住家床上浸水0件

住家床下浸水 0件

非住家床下浸水 0件

【がけ崩れ】 1件(確認中)

【地すべり】 0件

【倒木】 18件 内10件については解消または、片側交互通行可能。他8件は対応中

※詳細はいいだWeb まっぷ参照

【陥没】 0件

5 避難所開設状況

0箇所、0世帯 0名

避難所開設・避難者なし

6 ライフライン

(1) 電力供給の状況

停電 8:28 龍江、上久堅、千栄 300戸 → 11:59 復旧

10:35 下久堅下虎岩 40戸 → 15:16 復旧

(2) 上下水道

被害状況 なし

(3) バス

○広域バス遠山郷線 通常運行

○広域バス平岡線 通常運行

○乗合タクシー平岡線 通常運行

○高速バス 一部運休

(4) 道路

【通行止め情報】

【最大】全面通行止め 10箇所、片側通行止め 8箇所

【現在】全面通行止め 5箇所、片側通行止め 1箇所

※最新情報は、[いいだWeb まっぷ](#)を確認

7 保育園の状況

- ・通常どおり開園

8 小中学校の状況

- ・上村小学校、遠山中学校は休校、
- ・和田小学校：10時登校

9 飯田市の態勢

6/2 22:00	第二警戒態勢+特命（上村・南信濃自治振興センター2名以上警戒所属待機）
6/3 6:00	維持管理課・土木課2名以上警戒待機

- ・水防団 詰所待機なし

10 その他