

受付NO	災害の種類 (投稿者用)	発生日時	対応状況種別	地区名	状況の詳細	飯田市コメント	掲載ステータス
87	道路・水路に関すること	2026/6/27 7:40	対応状況	上郷	倒木。木がかなり傾いていて電線によりかかって車が通行すると枝があたって車が傷つく、トラックは通れない。	撤去済	掲載
82	道路・水路に関すること	2026/6/27 16:40	対応状況	上郷	道にアカシアの枝が垂れ下がって車にあたってしまう。	撤去済	掲載
74	道路・水路に関すること	2026/6/27 5:00	対応状況	上久堅	倒木で先端を切ったが跳ね上がった状態	撤去済	掲載
72	道路・水路に関すること	2026/6/27 6:55	通行止め	鼎	法面崩落のため道路通行止め	撤去作業中	掲載
73	道路・水路に関すること	2026/6/27 7:51	対応状況	上郷	竹が倒れ、通行の妨げになる。	撤去済	掲載
76	道路・水路に関すること	2026/6/27 8:00	対応状況	川路	倒木の恐れがあるため、通行止めにしています。	6/29(月)撤去済 交通開放	掲載
68	道路・水路に関すること	2026/6/26 20:30	対応状況	上村	倒木あり。車1台分は通行可能だが、急カーブの見通しが悪い	対応済み	掲載
63	道路・水路に関すること	2026/6/26 5:42	対応状況	龍江	高圧線断線	飯田建設事務所へ情報提供	掲載
71	道路・水路に関すること	2026/6/27 6:02	対応状況	南信濃	倒木	撤去済み	掲載
70	道路・水路に関すること	2026/6/27 2:00	対応状況	橋南	倒木で車が通れない	倒木処理済（交通開放）	掲載
64	道路・水路に関すること	2026/6/26 14:43	対応状況	龍江	倒木で車が通れない	県へ対応依頼済 8:50通行止め解除	掲載
67	道路・水路に関すること	2026/6/26 18:20	対応状況	下久堅	竹が倒れているが車は通行可能	18:30地元業者により撤去済み	掲載
69	道路・水路に関すること	2026/6/26 23:30	対応状況	伊賀良	倒木により西側車線通行できないが、東側車線がかろうじて通行可	倒木除去（交通開放）	掲載
69	道路・水路に関すること	2026/6/28 7:10	対応状況	鼎	倒木により負傷者1名 通行止め	負傷者は病院搬送 倒木は撤去済（交通開放）	掲載